

会议签到表

项目名称: 黔江路六号二期地块土壤污染状况调查报告

时间: 2020.6.29

[illegible]

专家签到表

项目名称：黔江路六号二期地块土壤污染状况调查报告

时间：

姓名	单位名称	职务	电话	邮箱
陈继安	中地投所	研究员	13595050450	chenjigan@vip.sktg.cn
张国立	贵阳市环科院	高工	13765054690	20875831@qq.com
陈安	环科院	高工	18798753545	250568882@qq.com

审查意见表

项目名称	南明区黔江路六号二期地块土壤环境调查报告
委托单位	贵阳南明投资（集团）有限责任公司
项目承担单位	贵州景鑫源泉园林绿化有限公司
1. 对调查区域^{研究}回填土的来源进行说明 2. 该核算分析统计表中价格超出限价的说明 4/15 / 张 2020.4.29	

审查意见表

项目名称	南明区黔江路六号二期地块土壤环境调查报告
委托单位	贵阳南明投资（集团）有限责任公司
项目承担单位	贵州景鑫源泉园林绿化有限公司
同意通过该报告，建议补充回填土来源与基本情况。 陈明 4.29	

审查意见表

项目名称	南明区黔江路六号二期地块土壤环境调查报告
委托单位	贵阳南明投资(集团)有限责任公司
项目承担单位	贵州景鑫源泉园林绿化有限公司

- 一. 本地块有涉及覆土过程, 建议完善有关覆土来源及合理性;
- 二. 完善环境保护目标规模;
- 三. 完善有关编制依据, 删除与本项目无关的 GB5085-2007
GB3095-2002 等标准;
- 四. 说明出露地下水的用途 是否有效用功能。

彭国光

2020.4.29

黔江路六号二期地块土壤环境初步调查报告

评审会议纪要

2010年4月29日，贵阳市生态环境局会同贵阳市自然资源和规划局，在贵阳市生态环境局召开《黔江路六号二期地块土壤环境初步调查报告》（以下简称《调查报告》）评审会。形成会议纪要如下：

一、《调查报告》基本符合《建设用地土壤污染物状况技术导则》（HJ25.1-2019）、《建设用地土壤污染物风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）要求，结论可信，评审通过。

二、《调查报告》需进一步完善内容如下：

1. 说明项目客土来源及客土污染，并说明采样点选择与客土之间的关系，进一步论证取样点的合理性；
2. 进一步说明周边地下水出露情况，明确是否具有饮用功能；
3. 完善有关附件，补充现场采样图。

专家组：

彭国花 / 李

2020年4月29日