

专家签到表

项目名称：金关安置房地块土壤污染状况调查报告

时间：

姓名	单位名称	职务	电话	邮箱
陈静安	地研所	研究员	13795050450	chenjingan@vip.sklep.cn
彭国光	贵阳市环境科学研究院	高工	13765054690	20873831@12.com
余志	贵州省环境科学院	高工	18798753545	250568882@163.com

会议签到表

项目名称: 金关安置房地块土壤污染状况调查报告

时间: 2020.4.29

[illegible]

审查意见表

项目名称	三马片区金关安置房建设工程（二期）项目地块土壤污染状况调查报告
委托单位	云岩区产业投资开发有限责任公司
项目承担单位	贵州天丰环保科技有限公司
建议函审后通过。 陈静 2020.4.29	

审查意见表

项目名称	三马片区金关安置房建设工程（二期）项目地块土壤污染状况调查报告
委托单位	云岩区产业投资开发有限责任公司
项目承担单位	贵州天丰环保科技有限公司
1.完善项目的编制依据; 2.进一步细化周边企业污染物调查信息 3.补充周边企业分布图, 4.复核项目土壤类型的依据 5.分析项目监测点位部分指标偏差的原因. 6.完善有关附件,如附图. 建议函库后通过. 彭国光 2020.4.28	

审查意见表



项目名称	金关安置房地块土壤污染状况调查报告
委托单位	云岩区产业投资开发有限责任公司
项目承担单位	贵州天丰环保科技有限公司
1. 在图2-1中地块边界图中标出关键拐点坐标。 2. 补充给地用途潜在污染源^源的筛选识别。 3. 补充说明布点位置的合理性。 4. 说明不同筛选值选用60mg/kg的合理性。 5. 对调查范围内生活垃圾及固体废弃物堆放情况进行统计, 并对其分布情况进行说明。 6. 建设书对2处4 AS异常的情况进行复核。  2020.4.29.	

《三马片区金关安置房建设工程（二期）项目地块土壤污染状况调查报告》评审会议纪要

2020年4月29日，贵阳市生态环境局会同贵阳市自然资源和规划局，在贵阳市生态环境局召开《三马片区金关安置房建设工程二期地块土壤污染状况调查报告》(以下简称《调查报告》)评审会。形成会议纪要如下：

《调查报告》基本符合《建设用地土壤污染物状况技术导则》(HJ25.1-2019)《建设用地土壤污染物风险管控和修复监测技术导则》(HJ25.2-2019)要求，但其中一个点位砷的监测值过高，且依据不足，建议补充监测后函审通过。

专家组：



2020年4月29日

《三马片区金关安置房建设工程（二期）项目地块土壤污染状况调查报告》

函审意见

经认真研读《三马片区金关安置房建设工程（二期）项目地块土壤污染状况调查报告》修改版，已根据专家意见完成修改，通过审查。

评审专家：

陈静安

彭国光

2020年5月28日